

BZ.271.3.5.2012

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej – dokończenie inwestycji*

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Przedmiar robót budowlanych, dział – Posadzki

Po analizie projektu budowlanego – część architektoniczna, stwierdzamy, że w przedmiarze robót brak prawidłowych ilości lub brak pozycji na wykonanie poszczególnych warstw podłogowych w pomieszczeniach poza halą sportową t.j.: projekt budowlany zakłada wykonanie warstw betonu B30 o gr. 20 cm, w przedmiarze przyjęto wykonanie warstwy betonu o gr. 10 cm.

Brak w przedmiarze:

- pogrubienia posadzki konstrukcyjnej do 20 cm na pow. ok. 638 m<sup>2</sup>, co daje 63,8 m<sup>3</sup> betonu,
- ułożenia foli PE na pow. 638 m<sup>2</sup>,
- ułożenia wylewki gr. 9 cm na pow. 638 m<sup>2</sup>.

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź: Do wyceny proszę ująć ułożenie wylewki gr. 9 cm na pow. 638 m<sup>2</sup> oraz posadzki. Pozostały w/w zakres został już wykonany przez poprzedniego Wykonawcę.

Pytanie 2: Przedmiar robót budowlanych, dział – Malowanie

Wg przedmiaru robót, ilość malowania ścian i sufitów jest zaniżona o ok. 1200 m<sup>2</sup> w stosunku do faktycznej ilości ścian i sufitów do malowania.

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź: Do wyceny proszę ująć faktyczną ilość ścian i sufitów przeznaczonych do malowania wynikającą z projektu budowlanego.

Wójt Gminy  
/-/ Cezary Stempień